

整改情况

2023 年 10 月 13 日由上级环保部门对我公司进行了现场检查，现场提出的问题我公司已积极整改，现将整改情况作以下说明：

1. 针对“危废信息公示张贴位置不显著，张贴信息不全，缺少去向、危害特性”这一情况，我公司已及时完善标识牌信息，详见附件 1。
2. 针对“根据排污许可证监测要求，自行监测报告缺少烟尘因子。”这一情况，我公司已和第三方检测公司确认，烟尘因子是采用检测方法为《固定污染源低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）与颗粒物的检测方法一致，烟尘因子在报告中计入低浓度颗粒一并检测，并出具了检测结果。具体原由我公司要求第三方检测公司出具说明，详见附件 2。

光峰科技（常州）有限公司
2023 年 11 月 27 日






附件1: 标识牌信息

整改前:

危险废物产生单位信息公开

企业名称: 光峰科技(常州)有限公司
地址: 常州市钟楼区邹区镇奔发路80号
法人代表及电话: 余显友 13590325834
环保负责人及电话: 刘泉 15312553455
危险废物生产规模: 1-30吨
危险废物贮存设施数量: 仓库 1 处, 储罐 0 处
危险废物贮存设施建筑面积(容积):
仓库 12 平方米, 储罐 0 升



厂区平面示意图

危废名称	危废代码	环评批文	产生来源	污染防治措施
沾染油漆、胶水、酒精废手套	900-041-49		调漆、清洗工序	防风、防雨、防晒、防渗漏
漆渣	900-252-12		喷漆工序	防风、防雨、防晒、防渗漏
废包装桶	900-041-49		包装	防风、防雨、防晒、防渗漏
废过滤棉	900-041-49		环保设备	防风、防雨、防晒、防渗漏
清洗废液	900-256-12		清洗工序	防风、防雨、防晒、防渗漏
废活性炭	900-039-49		环保设备	防风、防雨、防晒、防渗漏
废油漆	900-299-12		调漆工序	防风、防雨、防晒、防渗漏

监督电话: 12369 网上举报: <http://122.190.123.51:8500/> 钟楼区生态环境局监制

整改后:

米, 储罐 0 升				厂
危废代码	环评批文			产生来源
0-041-49	常州环审(2021)40号常州大维环境科技有限公司 T,In			调漆、清洗工序
0-252-12	常州环审(2021)40号常州大维环境科技有限公司 T,I			喷漆工序
0-041-49	常州环审(2021)40号江苏凯迪再生科技有限公司 T,In			包装
0-041-49	常州环审(2021)40号常州大维环境科技有限公司 T,In			环保设备
0-256-12	常州环审(2021)40号常州大维环境科技有限公司 T,I,C			清洗工序
0-039-49	常州环审(2021)40号常州大维环境科技有限公司 T			环保设备
-299-12	常州环审(2021)40号常州大维环境科技有限公司 T			调漆工序

网上举报: <http://122.190.123.51:8500/>



附件 2:

关于光峰科技（常州）有限公司烟尘监测情况说明

我公司于 2023 年 5 月 29 日至 6 月 1 日对光峰科技（常州）有限公司进行了监测，监测内容为：有组织废气：非甲烷总烃、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、无组织废气：颗粒物、非甲烷总烃。并与 6 月 2 日出具了监测报告。

光峰科技（常州）有限公司 RTO 焚烧装置焚烧过程中产生的烟尘与喷漆、流平、烘干过程中产生的漆雾采用的检测方法均为《固定污染源低浓度颗粒物的测定 重量法》

（HJ836-2017）。检测报告中的参数名称需与公司申请的 CMA 资质附表中的名称完全一致，现公司申请的 CMA 资质为颗粒物或者低浓度颗粒物，报告中也只能出具相应的参数名称文字。烟尘因子在报告中计入低浓度颗粒一并监测，并出具了监测结果。

特此说明

江苏久诚检验检测有限公司

2023 年 11 月 29 日

