

江苏恒源活性炭有限公司

整改报告

检查单位：省检查组

检查时间：2023 年 10 月 13 日

问题 1：危废贮存设施标志不规范，利用设施标识牌未按照标准更新，分区贮存标识牌未设置在内部；

整改前：



整改后：



问题 2：根据排污许可证台账要求，危废贮存设施检查记录台账不完善；

整改后：

江苏恒源活性炭有限公司值班巡检记录表

巡检人：罗显法 巡检日期：2023.10.25


巡检位置	检查项目	时间	9:00	10:00	11:00	1:00	2:00	3:00	4:00						
甲类危废仓库	物料是否倾倒		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	物料是否泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	物料温度是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
甲类危废仓库 吸附箱	风机运转是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	压力表读数		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	温度表读数		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
乙类危废仓库	物料是否倾倒		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	物料是否泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	物料温度是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
乙类危废仓库 吸附箱	风机运转是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	压力表读数		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	温度表读数		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

备注：正常打✓ 异常注明问题

问题 3：经营管理台账不完善，危废台账、人员培训台账记录不规范

整改后：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
危险废物经营记录簿（2023年）										
10 月										
接收日期	产废单位	废物名称	代码	接收数量 (吨)	批次数	贮存仓库	经办人	处置日期	处置数量 (吨)	经办人
2023.10.30	江苏常友环保科技股份有限公司	颗粒炭	HW49	3	1	乙类	蔡斌斌			
2023.10.30	江阴坤泰合金制品有限公司	蜂窝炭	HW49	0.25	1	乙类	蔡斌斌			
2023.10.30	无锡信捷电气股份有限公司	蜂窝炭	HW49	2.6	6	乙类	蔡斌斌			
2023.10.30	无锡宇宙纺织器材有限公司	蜂窝炭	HW49	3.28	4	乙类	蔡斌斌			
月初结存：	909.06674	接收入库：	514.1396	处置利用：	664.32	月末结存 758.88754				



问题 4:无应急演练总结;

整改后:

演练总结

为了普及消防安全知识,提高员工应急防护、自救和逃生能力,增强消防意识,做好厂区消防安全工作,我公司于2023年9月26日从2:45到3:45举行了“粉尘爆炸爆炸消防应急演练”。整个活动包括现场模拟火灾疏散急救和初期灭火演练两个过程,历时1小时。多名车间现场操作人员和相关领导参加了演习。

通过此次亲身参与演练,让所有工人都在一定程度上对火灾事故应急疏散、正确逃生和正确使用灭火器材的技能有了进一步的实际体验,为应急人员提供了一次实践模拟培训,为真正的事故应急行动提供了宝贵的经验保障,也掌握了干粉灭火器、消防栓的操作步骤和方法。基本完成了本次消防演练同时也达到了预期的目的,使大家熟悉了必要的应急操作,进一步增强了员工的消防意识和应急逃生自救能力。

1、领导高度重视,演练组织到位

近年来,随着现代生产的发展,其规模日益扩大,以下重大事故不断发生。火灾、爆炸、毒物泄漏事故等。所有这些严重威胁着人类的安全和健康。随着公司对安全工作的重视程度的提高,应急演练引起了公司领导的重视。公司领导从演习策划、前期准备、组织实施到正式演习的各个阶段都对消防演习给予了大力支持和帮助,为“消防应急演练活动”的成功演习提供了有力保障。

2、演习目的明确,计划周密

问题 5: 危废污染防治责任信息公示牌张贴在企业内部, 位置不显著。

整改前:



整改后:



江苏恒源活性炭有限公司

2023年11月22日

